

Felhasználói kézikönyv USB 2.0 C-C E-Mark kábel



1. Bevezetés

Az USB 2.0 C-C with E-Mark kábelt nagy sebességű adatátvitelre és töltésre tervezték. Tartós TPE csatlakozóval és sima szilikon textúrával rendelkezik a fokozott tartósság és rugalmasság érdekében. A kábel akár 20V/5A (100W) tápellátást is támogat, és akár 480 Mbps átviteli sebességet is kínál.

2. Előírások

- Kábelhossz: 125 cm
- Csatlakozó típusa: USB 2.0 C-C E-Mark-kal
- Csatlakozó anyaga: TPE
- Kábel textúra: szilikon
- Tápellátás támogatása: Akár 20V/5A (100W)
- Átviteli sebesség: 480 Mbps

3. Funkciók

- Tartós konstrukció: A TPE csatlakozó robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít.
- Rugalmas kábel: A szilikon textúra rugalmasságot kínál és

megakadályozza az összegabalyodást.

- Nagy tápellátás: Akár 20V/5A (100W) teljesítményt is támogat a gyors töltéshez.
- Nagy sebességű adatátvitel: Akár 480 Mbps sebességű adatátvitel a hatékony fájlmegosztás érdekében.
- Bővített hossz: A 125 cm-es kábelhossz rugalmasságot biztosít a különböző felhasználási helyzetekben.

4. Csomag tartalma

- 1 db USB 2.0 C-C E-Mark kábel (125 cm)

5. Biztonsági utasítások

- A kábelt csak rendeltetésszerűen használja.
- Kerülje a víznek, nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek való kitettséget.
- Akadályozza meg a kábel túlzott húzását vagy hajlítását.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Húzza ki az áramforrást, ha nem használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a sérülés jeleit; Szükség esetén cserélje ki.

6. Használati utasítás

- **Csatlakozás az áramellátáshoz:**
 - Csatlakoztasson egy USB-C-csatlakozót egy kompatibilis hálózati adapterhez vagy USB-C-porthoz.

- Csatlakoztassa a másik USB-C-csatlakozót az eszközhöz.
- **Töltés és adatátvitel:**
 - Használja a kábelt a készülék töltéséhez és az adatátvitelhez is.
 - Győződjön meg arról, hogy mindkét csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva az optimális teljesítmény érdekében.
 - Ne használja, ha valamelyik csatlakozó laza vagy sérült.
- Tisztítsa meg a csatlakozókat száraz ruhával; Kerülje a súroló tisztítószeret.
- Használaton kívül tárolja a kábelt hűvös, száraz helyen.
- Kerülje a kábel szoros körbetekerését a tárgyak körül, hogy elkerülje a belső sérüléseket.

7. Hibaelhárítás

- **Az eszköz nem töltődik:**
 - Ellenőrizze mindkét összekötő biztonságos kapcsolatait.
 - Ellenőrizze a hálózati adapter vagy az USB-C-port működését.
 - Fontolja meg egy másik áramforrás vagy USB-C-port kipróbálását.
 - Ellenőrizze a kábelt, hogy nincsenek-e fizikai sérülések jelei.
- **Lassú adatátvitel:**
 - Győződjön meg arról, hogy az eszközök támogatják az USB 2.0 sebességet.
 - Ellenőrizze, hogy vannak-e olyan háttéralkalmazások vagy folyamatok, amelyek befolyásolják az adatátvitelt.

8. Fenntartás

- Tartsa szárazon a kábelt, és kerülje a nedvességnek való kitettséget.