

Manual del usuario para cable USB-C a Lightning de 8 pines



1. Introducción

El cable USB-C a Lightning de 8 pines está diseñado para una carga y transferencia de datos eficientes para dispositivos Apple. Cuenta con un conector TPE resistente y una textura de silicona suave, lo que ofrece una mayor durabilidad y flexibilidad. El cable admite Power Delivery (PD) de hasta 20 W para una carga rápida.

2. Características técnicas

- Longitud del cable: 125 cm
- Tipo de conector: USB-C a Lightning de 8 pines
- Material del conector: TPE
- Textura del cable: silicona
- Soporte: PD 20W

3. Funciones

- Construcción duradera: el conector TPE garantiza resistencia y durabilidad.
- Cable flexible: La textura de silicona proporciona flexibilidad y evita que se enrede.

- Carga de alta velocidad: admite el suministro de energía de hasta 20 W para una carga rápida.
- Longitud extendida: longitud de cable de 125 cm para un uso conveniente en varios escenarios.

4. Contenido del paquete

- 1 x Cable USB-C a Lightning de 8 pines (125 cm)

5. Instrucciones de seguridad

- Utilice el cable solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Evite la exposición al agua, la humedad o las temperaturas extremas.
- Evite tirar o doblar excesivamente el cable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Inspeccione regularmente en busca de signos de daño; Reemplace si es necesario.

6. Instrucciones de uso

- **Conexión a la alimentación:**
 - Conecte el conector USB-C a un adaptador de corriente compatible o a un puerto USB-C.
 - Conecte el conector Lightning de 8 pines a su dispositivo Apple.
- **Carga y transferencia de datos:**

- Utilice el cable tanto para cargar su dispositivo como para transferir datos.
- Asegúrese de que ambos conectores estén bien enchufados para un rendimiento óptimo.
- No lo use si alguno de los conectores está suelto o dañado.
- Mantenga el cable seco y evite la exposición a la humedad.
- Limpie los conectores con un paño seco; No utilice limpiadores abrasivos.
- Guarde el cable en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Evite envolver firmemente el cable alrededor de objetos para evitar daños internos.

7. Solución de problemas

- **El dispositivo no se carga:**
 - Verifique las conexiones seguras de ambos conectores.
 - Compruebe el funcionamiento del adaptador de corriente o del puerto USB-C.
 - Considere probar con una fuente de alimentación o un puerto USB-C diferente.
 - Inspeccione el cable en busca de signos de daño físico.
- **Carga lenta:**
 - Asegúrese de que el adaptador de corriente admita el suministro de energía requerido de 20 W.
 - Evite usar el dispositivo durante mucho tiempo durante la carga.
 - Compruebe si hay aplicaciones o procesos en segundo plano que consuman energía de la batería.

8. Mantenimiento