

Ръководство за потребителя за USB-C към Lightning 8-пинов кабел



А. Въвеждането

8-пиновият кабел USB-C към Lightning е предназначен за ефективно зареждане и пренос на данни за устройства на Apple. Той разполага със здрав TPE конектор и гладка силиконова текстура, предлагаща подобрена издръжливост и гъвкавост. Кабелът поддържа Power Delivery (PD) до 20W за бързо зареждане.

Б. Спецификации

- Дължина на кабела: 125 см
- Тип конектор: USB-C към Lightning 8-пинов
- Материал на конектора: TPE
- Текстура на кабела: силикон
- Поддръжка: PD 20W

В. Функции

- Издръжлива конструкция: TPE конекторът осигурява здравина и издръжливост.

- Гъвкав кабел: Силиконовата текстура осигурява гъвкавост и предотвратява заплитането.
- Високоскоростно зареждане: Поддържа Power Delivery до 20W за бързо зареждане.
- Удължена дължина: 125 см дължина на кабела за удобна употреба в различни сценарии.

Г. Съдържание на пакета

- 1 x USB-C към Lightning 8-пинов кабел (125 см)

Д. Инструкции за безопасност

- Използвайте кабела само по предназначение.
- Избягвайте излагане на вода, влага или екстремни температури.
- Предотвратете прекомерното издърпване или огъване на кабела.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Изключете от източника на хранване, когато не се използва.
- Редовно проверявайте за признаци на повреда; сменете, ако е необходимо.

Е. Инструкции за употреба

- **Свързване към хранването:**
 - Включете USB-C конектора в съвместим хранващ адаптер или USB-C порт.
 - Свържете 8-пиновия конектор на Lightning към

- вашето устройство на Apple.
- **Таксуване и трансфер на данни:**
 - Използвайте кабела както за зареждане на вашето устройство, така и за прехвърляне на данни.
 - Уверете се, че и двата конектора са здраво включени за оптимална работа.
 - Не използвайте, ако някой от конекторите е разхлабен или повреден.
- Поддържайте кабела сух и избягвайте излагане на влага.
- Почистете конекторите със суха кърпа; Не използвайте абразивни почистващи препарати.
- Съхранявайте кабела на хладно и сухо място, когато не се използва.
- Избягвайте плътно увиване на кабела около предмети, за да предотвратите вътрешни повреди.

Ж. Отстраняване

- **Устройството не се зарежда:**
 - Проверете защитените връзки на двата конектора.
 - Проверете функционалността на захранващия адаптер или USB-C порта.
 - Помислете дали да не опитате друг източник на захранване или USB-C порт.
 - Проверете кабела за признаци на физическа повреда.
- **Бавно зареждане:**
 - Уверете се, че захранващият адаптер поддържа необходимата мощност от 20 W.
 - Избягвайте да използвате устройството интензивно по време на зареждане.
 - Проверете за фонов приложения или процеси, консумиращи енергия от батерията.

3. Поддръжка